



OFFICIAL STEERING & SUSPENSION OF NASCAR®

THE PROBLEM SOLVER®

PROBLÈME :

Panne de joint à rotule inférieur

Les conceptions de constructeur d'origine et d'autres fournisseurs peuvent amener une panne prématurée sur des véhicules soumis à des conditions routières dures ou à usage intensif.

- Le palier en matière plastique subit une usure très prononcée.
- Il n'est pas prévu de rattrapage de jeu ce qui peut entraîner un fléchissement excessif et une dégradation du serrage dans la cavité quand le palier s'use.
- Le joint à rotule d'origine ne permet pas de graissage, et le très faible espace disponible pour l'installation rend difficiles des interventions sur des joints à rotule d'autres fournisseurs.

JOINT DE CARDAN EXTÉRIEUR



NOTEZ L'ESPACE RESTREINT

Description	Années	Marque/Modèle	Numéro de Pièce
Joint à rotule inférieur	2006-2008	Dodge Ram 1500 MegaCab	K7467
	2003-2013	Dodge Ram 2500 / 3500	
Joints de cardan extérieurs d'essieux avant	2010-2014	Dodge Ram 2500 / 3500 4x4	479
	2003-2009	Dodge Ram 2500 / 3500 4x4	464


Remarque :
De façon à enlever et installer le joint à rotule inférieur, la rotule doit être enlevée. Nous vous recommandons de remplacer les joints de cardan extérieurs à ce stade, car ils sont facilement accessibles durant cette procédure.

SOLUTION :

**Joint à rotule inférieur
MOOG® Problem Solver® K7467**

Le joint à rotule MOOG® Problem Solver® K7467 comporte de nombreuses améliorations par rapports aux joints à rotule d'origine et d'autres fournisseurs.

- Un palier exclusif type "gusher" à revêtement de poudre métallique améliore la résistance et la durabilité.
- Une rondelle Belleville assure un rattrapage de jeu adéquat et un serrage régulier dans la cavité pendant la durée de service de la pièce.
- Un logement moleté de qualité permet la solidité et une installation sûre.
- Un soufflet de qualité en polychloroprène noir dure plus longtemps que les soufflets en néoprène bleu.
- Un graisseur en entrée de côté permet un entretien facile du joint à rotule toujours monté sur le véhicule.
- Un écrou à créneaux pour faciliter l'installation.



Pour voir les pièces, visitez www.FMe-cat.com

Ligne technique : 1-800-325-8886

moogproblemsolver.com

