



JUNTA DE RÓTULA INFERIOR

DODGE RAM 1500/2500/3500,
2003-2011

THE PROBLEM SOLVER®

PROBLEMA:

Falla de junta de rótula inferior

Los diseños de equipo original y de otros proveedores pueden llevar a producir fallas prematuras en vehículos que están sometidos a condiciones desfavorables del camino o servicio severo.

- El cojinete plástico está sometido a un desgaste excesivo.
- Al no haberse proporcionado una precarga, puede producirse una excesiva deflexión y degradación del par de apriete del casquillo a medida que el cojinete se desgasta.
- La junta de rótula de equipo original no es engrasable, y la instalación con espacio libre limitado dificulta el servicio de las juntas de rótula de otros proveedores.

JUNTA UNIVERSAL EXTERIOR



OBSERVE EL ESPACIO LIBRE LIMITADO

| Descripción | Años | Marca/Modelo | Número de pieza |
|--|-----------|---------------------------|-----------------|
| Junta de rótula inferior | 2006-2008 | Dodge Ram 1500 MegaCab | K7467 |
| | 2003-2012 | Dodge Ram 2500 / 3500 | |
| Juntas universales exteriores de eje delantero | 2010-2012 | Dodge Ram 2500 / 3500 4x4 | 479 |
| | 2003-2009 | Dodge Ram 2500 / 3500 4x4 | 464 |

Nota:


Para quitar e instalar la junta de rótula inferior, debe quitarse el muñón. Recomendamos el reemplazo de las juntas universales exteriores en este momento, ya que están fácilmente accesibles durante este procedimiento.

SOLUCIÓN:

Junta de rótula inferior Problem Solver® K7467 de MOOG®

La junta de rótula Problem Solver® K7467 de MOOG® cuenta con muchas mejoras en relación con las juntas de rótula de equipo original y de otros proveedores.

- El exclusivo cojinete de 'efusión' de metal pulverizado mejora la resistencia al desgaste y la durabilidad.
- La arandela Belleville asegura una precarga adecuada y un par de apriete constante del casquillo durante la vida útil de la pieza.
- El alojamiento estriado de calidad superior asegura resistencia y una instalación segura.
- El manguito de policloropreno negro de calidad superior dura más que los manguitos de neopreno azules.
- El engrasador de tipo de entrada lateral permite un servicio fácil de la junta de rótula colocada en el vehículo.
- Tuerca de castillo que facilita la instalación.



Para la búsqueda de piezas, visite www.FMe-cat.com

línea de asistencia técnica: **1-800-325-8886**

moogproblemsolver.com

