

CAUTION

This switch contains a resistor which becomes red hot during operation. Portions of this resistor are exposed and can create a fire hazard if adequate clearance is not assured.

PRUDENCE

Cet interrupteur est équipé d'une résistance qui devient très chaude en service. Des portions de cette résistance sont exposées et peuvent créer des risques d'incendie s'il n'y a pas d'écart suffisant.

PRECAUCION

Este interruptor contiene una resistencia que se pone al rojo vivo durante la operación. Algunas partes de esta resistencia están expuestas y pueden crear un peligro de incendio si no se asegura la separación adecuada.

GF4948

CAUTION

This switch contains a resistor which becomes red hot during operation. Portions of this resistor are exposed and can create a fire hazard if adequate clearance is not assured.

PRUDENCE

Cet interrupteur est équipé d'une résistance qui devient très chaude en service. Des portions de cette résistance sont exposées et peuvent créer des risques d'incendie s'il n'y a pas d'écart suffisant.

PRECAUCION

Este interruptor contiene una resistencia que se pone al rojo vivo durante la operación. Algunas partes de esta resistencia están expuestas y pueden crear un peligro de incendio si no se asegura la separación adecuada.

GF4948

CAUTION

This switch contains a resistor which becomes red hot during operation. Portions of this resistor are exposed and can create a fire hazard if adequate clearance is not assured.

PRUDENCE

Cet interrupteur est équipé d'une résistance qui devient très chaude en service. Des portions de cette résistance sont exposées et peuvent créer des risques d'incendie s'il n'y a pas d'écart suffisant.

PRECAUCION

Este interruptor contiene una resistencia que se pone al rojo vivo durante la operación. Algunas partes de esta resistencia están expuestas y pueden crear un peligro de incendio si no se asegura la separación adecuada.

GF4948

CAUTION

This switch contains a resistor which becomes red hot during operation. Portions of this resistor are exposed and can create a fire hazard if adequate clearance is not assured.

PRUDENCE

Cet interrupteur est équipé d'une résistance qui devient très chaude en service. Des portions de cette résistance sont exposées et peuvent créer des risques d'incendie s'il n'y a pas d'écart suffisant.

PRECAUCION

Este interruptor contiene una resistencia que se pone al rojo vivo durante la operación. Algunas partes de esta resistencia están expuestas y pueden crear un peligro de incendio si no se asegura la separación adecuada.

GF4948

CAUTION

This switch contains a resistor which becomes red hot during operation. Portions of this resistor are exposed and can create a fire hazard if adequate clearance is not assured.

PRUDENCE

Cet interrupteur est équipé d'une résistance qui devient très chaude en service. Des portions de cette résistance sont exposées et peuvent créer des risques d'incendie s'il n'y a pas d'écart suffisant.

PRECAUCION

Este interruptor contiene una resistencia que se pone al rojo vivo durante la operación. Algunas partes de esta resistencia están expuestas y pueden crear un peligro de incendio si no se asegura la separación adecuada.

GF4948

CAUTION

This switch contains a resistor which becomes red hot during operation. Portions of this resistor are exposed and can create a fire hazard if adequate clearance is not assured.

PRUDENCE

Cet interrupteur est équipé d'une résistance qui devient très chaude en service. Des portions de cette résistance sont exposées et peuvent créer des risques d'incendie s'il n'y a pas d'écart suffisant.

PRECAUCION

Este interruptor contiene una resistencia que se pone al rojo vivo durante la operación. Algunas partes de esta resistencia están expuestas y pueden crear un peligro de incendio si no se asegura la separación adecuada.

GF4948

CAUTION

This switch contains a resistor which becomes red hot during operation. Portions of this resistor are exposed and can create a fire hazard if adequate clearance is not assured.

PRUDENCE

Cet interrupteur est équipé d'une résistance qui devient très chaude en service. Des portions de cette résistance sont exposées et peuvent créer des risques d'incendie s'il n'y a pas d'écart suffisant.

PRECAUCION

Este interruptor contiene una resistencia que se pone al rojo vivo durante la operación. Algunas partes de esta resistencia están expuestas y pueden crear un peligro de incendio si no se asegura la separación adecuada.

GF4948