



PRODUCT UPDATE NOTICE

AVIS DE MODIFICATION DE PRODUCT


AVISO DE MODIFICACION DEL PRODUCTO



CAUTION



ATTENTION



ATENCIÓN
ADVERTENCIA

WARNING: Moving parts and high engine temperatures pose a significant hazard and may result in serious personal injury. Improper servicing can result in personal injury and vehicle damage.


MISE EN GARDE : Les pièces mobiles et les températures élevées des moteurs constituent des dangers importants pouvant causer des blessures graves. Un mauvais entretien peut entraîner des blessures corporelles et des dégâts au véhicule..

ATENCIÓN ADVERTENCIA: Las piezas móviles y las temperaturas altas del motor presentan un peligro importante y pueden causar serias heridas personales. Un servicio inapropiado puede occasionar heridas en las personas y daños en el vehículo.



Several design updates have recently been incorporated into this filter. This filter now contains a free floating bypass valve. This valve engages the housing's center post button providing full function of the filter bypass valve.

Plusieurs modifications ont été incorporées dans la conception de ce filtre. Il possède maintenant une soupape de dérivation mobile. Cette soupape engage le bouton du tube central du boîtier du filtre afin de maximiser la fonction de la soupape de dérivation du filtre.

Varias actualizaciones del diseño han sido recientemente incorporadas en este filtro. Este filtro ahora contiene una válvula de derivación flotante libre. Esta válvula engrana en el botón del poste central de la caja para maximizar la función de la válvula de derivación del filtro.



Previous end cap | Ancien embout |
Tapa de extremo previa



Updated end cap | Embout modifié |
Tapa de extremo actualizada

